



K 463

10/2006

K 463 Jointfiller Super

Prodotto. Campo d'applicazione, Caratteristiche. Lavorazione

Prodotto

Composizione

Knauf Jointfiller Super è un composto in polvere a base di calcare e leganti organici, additivato di finissime cariche minerali e fibre rinforzanti.

Magazzinaggio

Conservare i sacchi in luogo asciutto. Proteggere dall'umidità.

I sacchi aperti devono essere richiusi con cura. Il prodotto si conserva per 12 mesi.

Confezioni

Sacchi da 20 Kg

Codice Articolo

Jointfiller Super Art. 3118

Campo d'applicazione

Knauf Jointfiller Super si utilizza per la stuccatura a mano o a macchina di giunti su pareti/contropareti/soffitti in lastre Knauf di gesso rivestito, con nastro di armatura in carta microforata.

Knauf Jointfiller Super può essere usato come finitura su stucco Knauf Uniflott (K 467) o Knauf Fugenfüller (K 462).

Caratteristiche

- In polvere.
- A base di leganti organici, non contiene gesso e fa presa asciugandosi.
- Si amalgama facilmente, non forma grumi durante l'impasto.
- Impasto facilmente lavorabile, consistenza plastica.
- Buona adesività.
- Resa elevata.
- Eccezionalmente facile da levigare.
- Ritiro particolarmente ridotto quando il prodotto è asciutto.
- Da usare a mano o a macchina.

Lavorazione

Sottofondo

Prima di qualsiasi applicazione, verificare che il sottofondo sia solido, privo di polvere nella zona delle fughe, pulito e asciutto.

Stuccare eventuali imperfezioni del sottofondo con Knauf Fugenfüller o con Knauf Uniflott.

Materiale occorrente

Come dati generali, si può tener conto dei seguenti consumi in Kg/m²:

lastre	parete	controparete
12,5 mm	0,6	0,3
Isolastra MF	-	0,4
Isolastra XPS/PSE	-	0,3

Preparazione

Versare 20 Kg di Knauf Jointfiller Super in circa 9 litri di acqua pulita e mischiare, senza ulteriori aggiunte e possibilmente senza inclusioni di aria, fino ad ottenere un impasto cremoso. Lasciare riposare per circa 5 minuti e quindi mischiare nuovamente.

Applicazione

Utensili: spatola con manico a vite, cazzuola di gesso, frattazzo o apparecchiatura automatica. Chiudere le fughe, inserire nastro microforato per fughe e premerlo all'interno della fuga con la spatola. Prima di applicare gli strati successivi di stucco lo strato precedente deve aver fatto presa ed essere asciutto (circa 12 ore). Stuccare anche le teste delle viti.

Eventuali lievi asperità possono essere eliminate con un tampone.

Temperatura di lavorabilità

- Stuccare in condizioni stabili di umidità e temperatura, tali cioè da non indurre dilatazioni igrotermiche dei materiali.
- La temperatura dell'ambiente e del sottofondo non deve essere inferiore a +10°C né superiore a +50°C.

Tempi di lavorabilità

Circa 1 settimana dopo impastato.

Proteggere dal gelo il prodotto già preparato.

In caso di pausa prolungata dal lavoro, coprire Knauf Jointfiller Super con acqua e, prima di riutilizzarlo, riportarlo alla giusta consistenza aggiungendo materiale asciutto.

Avvertenze

Non mischiare Knauf Jointfiller Super con gli altri stucchi.

Dopo l'uso, pulire con acqua i contenitori e gli utensili.